

АКТ

визуального осмотра здания амбулатории, по адресу: УР, Дебесский район,
д. Нижняя Пыхта, ул. Сосновый Бор, д.13

25 декабря 2017г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии:

Бойков Денис Сергеевич – Заместитель главы Администрации – начальник отдела по строительству и ЖКХ;

члены комиссии:

Серебренникова Валентина Васильевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям

Васильев Роман Апполосович – главный специалист-эксперт отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

Тронин Вадим Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

составила настоящий акт о визуальном осмотре здания амбулатории, по адресу: УР, Дебесский район, д. Нижняя Пыхта, ул. Сосновый Бор, д.13

Краткое описание здания: здание амбулатории общей площадью 84,4 кв.м 1958 года постройки. Отопление – отсутствует, водопровод – отсутствует, Материал стен – дерево. Крыша двухскатная стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

Результаты осмотра:

Брёвна сруба, оконные блоки, находится в неудовлетворительном состоянии, стропильная система обрушена.

Решение комиссии:

Здание аварийное восстановлению не подлежит.

Д.С. Бойков

(подпись)

В.В. Серебренникова

(подпись)

Р.А. Васильев

(подпись)

В.С. Тронин

(подпись)