

АКТ

визуального осмотра здания амбулатории, по адресу:
УР, Дебесский район, д. Сюрногурт, ул. Сибирская, д 57

27.11.2018 г.

Комиссия в составе:

Бойков Денис Сергеевич – заместитель главы Администрации района по строительству и ЖКХ-начальник отдела по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Дебёсский район»;

Серебренникова Валентина Васильевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Дебёсский район»;

Стрелков Дмитрий Вячеславович – старший специалист отдела по строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Дебёсский район»;

Юферева Анна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Дебесский район»

составила **настоящий акт** о визуальном осмотре здания амбулатории по адресу:
УР, Дебесский район, д. Сюрногурт, ул. Сибирская, д. 57

Краткое описание здания: здание амбулатории площадью 109,50 кв.м., 1954 года постройки. Отопление – печное, водопровод – централизованный, Материал стен – дерево. Крыша двухскатная стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

Результаты осмотра:

Бревна сруба, подстропильные балки частично подверглись гниению. В следствие износа стропильной конструкции крыша здания имеет незначительное провисание. Оконные рамы имеют повреждения гнилью. Инструментальный контроль не проводился.

Решение комиссии:

Здание требует капитального ремонта.

Д.С. Бойков


(подпись)


В.В. Серебренникова


(подпись)

Д.В. Стрелков


(подпись)

А.С. Юферева


(подпись)