

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования  
«Дебесский район»

А.С. Иванов

### АКТ

технического осмотра здания комплексного центра социального обслуживания населения  
(КЦСОН) по адресу: УР, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Литовская, д 33

от 25 июля 2018 года

#### Комиссия в составе:

Тронин Вадим Сергеевич – консультант отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

Серебренникова Валентина Васильевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Дебёсский район»;

Васильев Роман Апполосович – главный специалист-эксперт отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

Шкляев Дмитрий Андреевич – ведущий экономист по договорной и претензионной работе отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации МО «Дебёсский район»;

**провела визуальный осмотр:** муниципального имущества, комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) по адресу: УР, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Литовская, д 33.

**Краткое описание состояния инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории:** здание «КЦСОН» площадью 279,80 кв.м. 1986 года постройки. Фундамент ленточный бетонный. Водопровод – централизованный, материал стен – дерево. Крыша двухскатная стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

#### Результаты осмотра:

Бревна сруба, подстропильные балки частично подверглись гниению. В следствие износа стропильной конструкции крыша здания имеет незначительное провисание. Оконные рамы имеют повреждения гнилью. Отопление, электрическая проводка отсутствует. Инструментальный контроль не проводился.

#### Решение комиссии:

Состояние здания аварийное, ремонт не целесообразен. Здание подлежит к демонтажу.

В.С. Тронин

(подпись)

В.В. Серебренникова

(подпись)

Р.А. Васильев

(подпись)

Д.А. Шкляев

(подпись)