

АКТ

визуального осмотра здания стоматологического корпуса, по адресу: УР, Дебесский район,
с. Дебесы, ул. Советская, д.20

19.02.2018г.

Комиссия в составе:

председатель комиссии:

Бойков Денис Сергеевич- зам. Главы Администрации района по строительству и ЖКХ;

члены комиссии:

Тронин Вадим Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

Серебренникова Валентина Васильевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям

Васильев Роман Апполосович – главный специалист-эксперт отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»;

составила настоящий акт о визуальном осмотре здания стоматологического корпуса, по адресу: УР, Дебесский район, с. Дебесы, ул. Советская, д.20

Краткое описание здания: здание стоматологического корпуса площадью 645,1 кв.м. Отопление – централизованное, водопровод – централизованный, Материал стен – кирпич. Крыша двухскатная стропильной конструкции с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

Результаты осмотра:

В следствие износа стропильной конструкции крыша здания имеет провисание. Оконные рамы имеют повреждения гнилью. Наблюдается разрушение кирпичной кладки цоколя. Радиаторы отопления демонтированы. Инструментальный контроль не проводился.

Решение комиссии:

Здание требует капитального ремонта.

Д.С. Бойков

(подпись)

В.С. Тронин

(подпись)

В.В. Серебренникова

(подпись)

Р.А. Васильев

(подпись)